Ficha técnica


Clave

1. Descripción del producto:

Sierra metálica de carburo de tungsteno

Dimensiones (in):	3"x 3/8"
Dimensiones (mm):	75 x 9.5
Especificación:	Sierra SAR
No. de segmentos:	8
Máx. rpm:	20,000
Línea:	Tenazit





TENAZIT®

D =75 mm 9.5 mm











Vidrio
















1. Aplicación



- Soldado de alta resistencia.
- Diseño de alma especial que proporciona una alta velocidad de corte y ayuda a evitar la deformación de la sierra.
- El carburo de tungsteno garantiza un corte rápido y larga vida útil.

2. Instrucciones de operación

- · Utilice en taladro con el adaptador indicado o micro esmeriladora angular neumática.
- Monte la sierra y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje en las máquinas.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- · Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).





- Siempre use la sierra para cortar el material recomendado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- · Maneje las sierras con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si una sierra sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

· Maneje las sierras con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si una sierra sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

6. Unidades de empaque

• 10 piezas.

www.austromex.com.mx